

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO | Catéteres Centrales para Inserción Periférica ARROW |
| NO. IDENTIFICACIÓN RISARH | I1702-35 |
| REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO | ASK-01663-MST, ASK-04001-DU4, ASK-04001-DU5, PH-01351-LS, PI-01351-LS5, PI-01351-SS, PI-01451-LS, PI-01451-LS5, PI-01451-SS, PI-01552-LS, PI-01552-LS5, PI-01552-SS, PL-05041, PL-05052, PR-05041, PR-05041-T, PR-05042, PR-05052, PR-05052-MW, UK-25004-ANHS, UK-25005-ANHS y UK-25006-ANHS, lotes específicos. |
| REGISTRO SANITARIO | 2011DM-0000097-R1 |
| INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS | Indicada para acceso periférico a corto y largo plazo al sistema venoso central para terapia intravenosa, toma de muestras sanguíneas, infusión, inyección energizada o medios de contraste y monitoreo de la presión venosa central (CVP). |
| NOMBRE DEL FABRICANTE | Arrow Internacional De Chihuahua S.A. De C.V. Arrow International Inc. Arrow. |
| DESCRIPCION DEL PROBLEMA | El fabricante indica que ha recibido informes donde los componentes de la vaina de desprendimiento en los dispositivos referenciados pueden estallar, también ha detectado que las instrucciones de uso (IFU) incluidas, no informan al usuario de que una incisión en la piel o un método de ampliación alternativa pueden ser necesarios en casos de inserciones difíciles, conllevando a que se presenten posibles eventos adversos serios sobre el paciente y retrasos en el procedimiento quirúrgico. |
| FUENTE | ANEXO 1 |
| FECHA DE NOTIFICACION | 10 de Febrero de 2017 |

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

ANEXO 1

www.ecri.org . Printed from Health Devices Alerts on Friday, February 10, 2017 Page 1

[High Priority] - A27930 : Teleflex—Arrow PICC Kits with Peel-Away Sheath Component: Peel-Away Sheath May Flare
Medical Device Ongoing Action

Published: Thursday, January 19, 2017

UMDNS Terms:

- Catheters, Vascular, Infusion, Central Venous, Peripherally-Inserted [18017]

Product Identifier:

Arrow Peripherally-Inserted Central Catheter (PICC) Kits with Peel-Away Sheath Component [Consumable]

| Material Nos.: | Batch Nos.: |
|----------------|---|
| ASK-01663-MST | 13F15G0480, 13F15J0148, 13F15K0270, 13F16B0162, 13F16A0227, 13F16F0072, 13F16J0290, 23F14C0035, 23F14C0991, 23F14D0293, 23F14K0013, 23F14M0271, 23F14M1344, 23F15C0653 |
| ASK-04001-DU4 | 23F14M0791 |
| ASK-04001-DU5 | 23F15A1551 |
| PH-01351-LS | 14F15L0237, 14F16G0236, 23F14A1014, 23F14K1387, 23F15A1156, 23F15D00462, 23F15E1503, 23F15F1353, 23F15F1354, RF1128391, RF2045491, RF2071833, RF2095680, RF2111193 |
| PI-01351-LSS | 23F15G0169 |
| PI-01351-SS | 14F16C0692, 23F14A1682, 23F14F1527, 23F15D0169, 23F15D1498, 23F15B0290, 23F15C1538, RF1106042, RF2046039, RF2068985, RF2072255, RF2083178, RF2121617, RF3041213, RF3065253 |
| PI-01451-LS | 14F15G0383, 14F15H0007, 14F15H0150, 14F15L0001, 14F15L0083, 14F15M0351, 14F16B0490, 14F16C0647, 14F16D0430, 23F14B0935, 23F14H1535, 23F14J0437, 23F14K0406, 23F15A0278, 23F15C0879, 23F15D0302, 23F15D0907, 23F15F0203, 23F15F1270, RF2010466, RF2056533, RF2071225, RF2083179 |
| PI-01451-LSS | 14F15L0257, 14F16C0405, 23F14F0326, 23F14G1587, 23F14K1016, 23F15A1813, 23F15F0508, RF2022459, RF2060059 |
| PI-01451-SS | 14F15L0346, 14F15M0189, 14F16A0564, 23F13M0611, 23F14D1388, 23F14H1258, 23F14K0710, RF2033296, RF2046451, RF2121618, RF3054225 |

©2017 ECRI Institute
 5200 Butler Pike, Plymouth Meeting, PA 19462-1298, USA
 May be reproduced by subscribing institution for internal distribution only.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
 Carrera 10 N.º 64/28
 PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

<https://www.invima.gov.co>

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

www.ecri.org . Printed from Health Devices Alerts on Friday, February 10, 2017 Page 2

| | |
|--------------|--|
| | 14F15G0206, 14F15G0207, 14F15G0208, 14F15G0209, 14F15H0018, 14F15H0154, 14F15K0117, 14F15K0409, 14F15L0002, 14F15L0166, 14F15L0348, 14F16B0094, 14F16B0492, 14F16C0543, 14F16D0580, 14F16F0059, 14F16F0302, 14R15G0206, 14R15G0207, 14R15G0208, 14R15G0209, 23F14A1208, 23F14A1624, 23F14B0780, 23F14B1051, 23F14C0951, 23F14D0649, 23F14E0278, 23F14F0391, 23F14H0291, 23F14J0403, 23F14J0634, 23F14K0032, 23F14K1364, 23F15A0280, 23F15A0814, 23F15A1477, 23F15D0047, 23F15D0908, 23F15F0509, 23F15F0884, RF2019389, RF2022082, RF2045175, RF2069107, RF2084861, RF2108228 |
| PI-01552-LS | |
| | 14F15H0053, 14F15L0081, 14F16B0099, 14F16D0054, 14F16E0298, 23F14H1259, 23F14K0711, 23F15A0283, 23F15C0802, 23F15E1402, RF2021185, RF2058413, RF2082779, RF2119502 |
| PI-01552-LS5 | |
| | 14F15L0181, 14F15M0326, 23F13H0153, 23F13M0083, 23F14D0265, 23F14D0937, 23F14K0461, 23F14K1388, 23F15B0291, 23F15E0342, RF1117965, RF2044699, RF2057554, RF2096720, RF3013607, RF3039168 |
| PI-01552-SS | |
| PL-05041 | 23F13H0424, 23F13J0462, 23F14G1310, 23F14H0905, 23F14J0192, 23F15D1811, RF3026385, RF3039521 |
| | 13F15F0006, 13F15M0096, 13F16B0150, 13F16E0030, 13F16K0041, 23F13L0686, 23F14F0045, 23F14K1132, 23F14M0231, 23F15B1326, 23F15D1393, RF2010122, RF2032944, RF2046123, RF2083835, RF2108991, RF2110308, RF2123072, RF3026372, RF3039532, RF3064828 |
| PL-05052 | |
| PR-05041 | 23F13L0220, 23F14A1661, 23F14B0516, 23F14B0788, 23F14C0659, 23F14E0077, |

©2017 ECRI Institute
5100 Butler Pike, Plymouth Meeting, PA 19462-1298, USA
May be reproduced by subscribing institution for internal distribution only.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.º 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

<https://www.invima.gov.co>

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

www.ecri.org . Printed from Health Devices Alerts on Friday, February 10, 2017 Page 3

| | |
|---------------|---|
| | 23F14E0280, 23F14G1209, 23F14G1300, 23F14H1260, 23F14K1262, 23F14K1389, 23F14M0379, 23F15A0247, 23F15A1721, 23F15C0479, 23F15C1540, 23F15D0168, 23F15D0560, 23F15H0957, 23F15K0529, RF2069980, RF2083226, RF2110045, RF2110992 |
| PR-05041-T | 23F14K0179, 23F15B0207, RF2071835 |
| PR-05042 | 14F15H0104, 14F15K0605, 14F15L0028, 14F16B0096, 14F16C0048, 14F16C0344, 14R16B0096, 23F14A1658, 23F14E0159, 23F14H1334, 23F14K0268, 23F14K0948, 23F15A0110, 23F15B1491, 23F15C2142, 23F15D0163, 23F15D0986, 23F15F1950, 23F15G0343, 23F15H0890, 23F15J0701, 23F15I0922, 23F15L0219, 23F16D0169, RF2060744, RF2107370 |
| PR-05052 | 23F13K1019, 23F13M0035, 23F14B1049, 23F14A1644, 23F14B0043, 23F14B0604, 23F14D0133, 23F14I1296, 23F14I1437, 23F14K0520, 23F14L0390, 23F14L0780, 23F14M0034, 23F14M0732, 23F14M1087, 23F15A1164, 23F15A1722, 23F15B0296, 23F15B1497, 23F15C0453, 23F15D0988, 23F15D1865, 23F15E0355, 23F15F0904, 23F15M0138, 23F16A0552, 23F16B0598, 23F16D0676, 23F16E0887, RF2069098, RF2072200, RF2096576 |
| PR-05052-MW | 14F15H0365, 14F15K0566, 14F15L0003, 14F15L0566, 14F16A0080, 14F16B0243, 14F16D0251, 23F14F0631, 23F14F1536, 23F14L0783, 23F14M0656, 23F15A1297, 23F15A1725, 23F15B1908, 23F15D1867, 23F15E1694, 23F15M0548, 23F16C0107, 23F16C0704, 23F16D0677 |
| UK-25004-ANHS | 71F16C1748, 71F16E1175, 71F16F0721, 71F16G0428 |
| UK-25005-ANHS | 71F16C1862, 71F16D0984, 71F16F0719, 71F16F2061 |
| UK-25006-ANHS | 71F16C1749, 71F16F0717 |

©2017 ECRI Institute
5200 Butler Pike, Plymouth Meeting, PA 19462-1298, USA
May be reproduced by subscribing institution for internal distribution only.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.º 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

<https://www.invima.gov.co>

INFORME DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

www.ecri.org . Printed from *Health Devices Alerts* on Friday, February 10, 2017 Page 4

Geographic Regions: Argentina, Australia, Belgium, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala, Ireland, India, Mexico, Malaysia, New Zealand, Peru, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, U.S.

Manufacturer(s): Arrow International Inc, a Teleflex company 2400 Bemville Rd, Reading, PA 19605, United States

Suggested Distribution: Cardiology/Cardiac Catheterization Laboratory, Critical Care, Nursing, OR/Surgery, IV Therapy, Materials Management

Problem:

In a January 13, 2017, Urgent Medical Device Notification letter submitted by ECRI Institute member hospitals, Teleflex states that it has received reports that the peel-away sheath components in the above kits may flare. Teleflex also states that the instructions for use (IFU) included in the kits do not inform the user that a skin nick or alternative enlargement method may be required for difficult insertions. Teleflex further states that the use of a skin nick reduces the probability of a sheath flare and subsequent complications. Teleflex states that there is a remote possibility of this problem causing a delay in treatment or minor vessel wall trauma and bleeding.

Action Needed:

Identify any affected kits in your inventory. If you have affected kits, verify that you have received the January 13, 2017, Urgent Medical Device Notification letter from Teleflex. No further action is required.

For Further Information:

Teleflex customer service department
Tel.: (866) 246-6990

Comments:

- This alert is a living document and may be updated when ECRI Institute receives additional information. In circumstances in which we determine that it is appropriate for customers to repeat their review of an issue (e.g., when additional affected product has been identified), we will post a separate update alert. In other cases, we may add information, such as additional commentary, recommendations, and/or source documents, to the original alert. For additional information regarding the format of this alert, refer to our [HDA Format Guide](#).

Source(s):

- 2017 Jan 19. Member Hospital. Teleflex letter submitted by an ECRI Institute member hospital [Download](#)
- 2017 Jan 19. Manufacturer. Teleflex confirmed the information provided in the source material.