



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad/ asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	CARTUCHO DE REACTIVO FLEX DE HIERRO IRN
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-02-07-13
REFERENCIAS DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	K3085
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000167
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Este producto es utilizado para realizar pruebas de Hematología
NOMBRE DEL FABRICANTE	Siemens Healthcare Diagnostics INC
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Contaminación de Reactivo Control
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-Flex-Iron-sur-automate-Dimension-Vista-Siemens-Information-de-securite2
FECHA DE NOTIFICACION	16 de Julio de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co

