

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE

DIAGNOSTICO IN VITRO

HIV COMBI Y PRECICONTROL HIV COMBI.

NO. IDENTIFICACIÓN

I-RD-04-02-14.

LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO

175493 y 175494.

REGISTRO SANITARIO

2013RD-0000772-R1.

INDICACIONES Y USO

ESTABLECIDOS

Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del antígeno p24 del HIV+1 y de los anticuerpos contra el HIV-1, incluyendo el grupo o y contra el HIV en suero y plasma

humanos.

NOMBRE DEL FABRICANTE

Roche Diagnostics GMBH.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Presenta problemas de calibración.

FUENTE

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-Elecsys-cobas-e-HIV-Combi-PT-virologie-Roche-Diagnostics-Information-de-securite2.

FECHA DE NOTIFICACION

06 de febrero de 2014.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co





