



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	ACCESS THYROGLOBULIN CALIBRATORS (CALIBRADORES TIROGLOBULINA).
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	R-RD-01-02-14
<b>LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	324753, 325451, 327168 y 330203.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2008RD-0001135
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Determinación del analito relacionado en muestras procedentes del organismo humano.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Beckman Coulter INC
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Se ha determinado que el tiempo de reconstitución de 30 minutos es insuficiente para reconstituir los lotes de calibrador de tiroglobulina.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Calibrateur-Access-Thyroglobuline-biochimie-Beckman-Rappel">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Calibrateur-Access-Thyroglobuline-biochimie-Beckman-Rappel</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	17 de febrero de 2014

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)

