

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	TUBO BD VACUTAINER SST ADITIVO SILICA Y GEL
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-020415
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Referencia 367986 Lote. 4283865
REGISTRO SANITARIO	2007RD-00000304
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Extracción de Sangre al vacío
NOMBRE DEL FABRICANTE	BECTON DICKISON
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Información incorrecta del registro sanitario en la etiqueta del display (se detecta marcación con INVIMA 2007DM-0000304, cuando el registro asignado es 2007RD-0000304)
FUENTE	BECTON DICKISON DE COLOMBIA LTDA
FECHA DE NOTIFICACION	15/04/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co