

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

### NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO *IN VITRO*

- CHROMagar BBL MRSA II

Referencia: 257434/257435

Lotes: 5142463, 5147498, 5148248, 5153362, 5160473

- BD BBLTM CHROMagar™ Staph aureus / BBLTM CHROMagar™ MRSA 11 (Biplate)

Referencia 257585, lote: 5147466

### NO. IDENTIFICACIÓN

RRD-010815

### REGISTRO SANITARIO

2013RD-0002550

### INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS

Determinación de los diferentes analitos relacionados con muestras procedentes del organismo humano.

### DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Contaminación por Staphylococcus Aureus Sensible a la Metilcilina (SARM), causando falsos positivos con resultados positivos de S. aureus (SARM) en muestras de pacientes no portadores de SARM

### FUENTE

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Milieu-selectif-BD-BBL->

### FECHA DE NOTIFICACION

04/08/2015

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)