

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	GAMMACAMARA PHILIPS.
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	I1501-4
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	Brightview XCT
REGISTRO SANITARIO	2008DM-0001422
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Sistema de diagnostico clínico por medicina nuclear diseñados para producir imágenes diagnosticas a partir de la detección de radiación que es suministrada previamente al paciente a través de un radiofármaco o trazador radioactivo mezclado con un fármaco de vía metabólica conocida.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Philips Medical Systems (Cleveland) Inc. Philips Nuclear Medicine Inc.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante informa que posiblemente se pueden presentar interrupciones inesperadas en medio de la adquisición de la imagen, ocasionando un mensaje de error indicando al operador que no se ha completado el proceso, conllevando a que se presenten posibles retrasos en la atención de los pacientes.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/SPECT-CT-BrightView-XCT-Philips-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	02 de Enero de 2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co