

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Racor en Y VYGON
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	I1507-314
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	884.08 lotes 021214EG y 100315EG
REGISTRO SANITARIO	2010DM-0005393
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Conectar entre sí tubos de idéntico diámetro.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Laboratoires Pharmaceutiques Vygon
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante ha detectado un problema de fabricación, por el cual, el obturador no será detectable visualmente antes de su uso, conllevando a que se presenten potencialmente retrasos en los tiempos de atención de los pacientes.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Raccords-en-Y-code-884.08-Vygon-information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	24 de Julio de 2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co