

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	NITRÓGENO UREICO
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-081115
REFERENCIAS DEL REACTIVO	348126 y 321973
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2006 RD-0000261
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Estos 15 productos se utilizan para realizar pruebas de Química sanguínea
NOMBRE DEL FABRICANTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC IMPORTADOR: SIEMENS HEALTHCARE COLOMBIA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Incidencia incrementada de fallas de calibración
FUENTE	REPORTE SIEMENS HEALTHCARE COLOMBIA
FECHA DE NOTIFICACION	26/11/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co