

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-020116
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Ref: 3P25-26 Lote: 56940UI00
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2013RD-0002487
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACION DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ABBOTT IRELAND DIAGNOSTICS DIVISION IMPORTADOR: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Aumento en fallas de calibración. La investigación se encuentra en curso por parte de casa Matriz.
FUENTE	REPORTE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA
FECHA DE NOTIFICACION	25/01/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co