

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Equipos de Tomografía Computarizada PHILIPS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	I1602-55
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	BRILLIANCE CT y INGENUITY CT, versión de software 4.1.3 y 4.1.4, seriales específicos.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2008EBC-0001540
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Adquisición de imágenes diagnosticas radiológicas empleando la tomografía computarizada de rayos x para ayudar a los médicos en el diagnostico y tratamiento de enfermedades proporcionando imágenes.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Philips And Neusoft Medical System Co Ltd Philips Medical System Technologies Ltd. Dunlee División Of Philips Medical Systems (Cleveland) Inc Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd Philips Medical Systems (Cleveland) Inc.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante informa que la auto transferencia de información a los dispositivos remotos (tales como PACS), donde existe la posibilidad de fallas intermitentes al enviar una serie de imágenes o información automáticamente, conllevando a que se presenten potenciales retrasos en la atención de los pacientes.
<b>FUENTE</b>	Importador
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	12 de Abril de 2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)