

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	CHEMISTRY CALIBRATORS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-080316
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	Referencia de catálogo: KC130A. Lote: 5MD004
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2007RD-0000603
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	ESTOS 14 PRODUCTOS SON UTILIZADOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUIMICA
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC IMPORTADOR: SIEMENS S.A
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Error de lectura del código de barras en la etiquetas del producto, detectando la referencia KC130 en lugar de la correcta, que corresponde a KC130A. Cuando se produce este desajuste, se activa el error " falla de inserción de calibrador " en los analizadores Dimension Vista.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57486r-eng.php">http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57486r-eng.php</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	15/03/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)