

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	LIAISON MULTI CONTROL TUMOR MARKERS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-040516
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	Referencia: 319109, lote: 84006190X.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2010RD-0001598
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	DIASORIN S P A IMPORTADOR: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Distribución errónea de este lote de reactivo sin el etiquetado CE de los países europeos. No hay ninguna probabilidad de que el uso de este dispositivo pueda traer consecuencias adversas para la salud, ya que se trata de un problema de re- etiquetado del mismo.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Liaison-Multi-Control-Tumor-Markers-DiaSorin-Rappel-de-lot">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Liaison-Multi-Control-Tumor-Markers-DiaSorin-Rappel-de-lot</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	18/05/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)