

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	CALIBRADOR 1 FS
NO. IDENTIFICACIÓN	ARD-020217
CATEGORIA	II
AREA	QUIMICA SANGUINEA
LOTES DEL REACTIVO	Referencia 6801873, Lote 91461
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016RD-0000076-R1
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	PARA DIAGNOSTICO IN-VITRO DE ANALITOS.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. Nombre importador: JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS determinó que los valores de calibrador (datos/calibración matemática) para el VITROS FS Calibrador 1, lote 91461 no están disponibles para la selección en los disquetes de datos de ensay (ADD por sus siglas en ingles).
FUENTE	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
FECHA DE NOTIFICACION	01/02/2017

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.