

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ACIDO LACTICO
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-070217.
CATEGORIA	II
AREA	QUIMICA SANGUINEA
LOTES DEL REACTIVO	31497UN14; 09353UN15; 45216UN15; 14596UN15; 37055UN15 e 14782UN16
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2007RD-0000616
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	REACTIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUIMICA.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ABBOTT MOLECULAR INC. Nombre importador: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	La Agencia Sanitaria notifica, que ABBOTT ha identificado que el medicamento N-acetilcisteína (NAC) puede generar interferencias negativas con el reactivo ARCHITECT ACIDO LACTICO (LN 9D89-21).
FUENTE	http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=33868&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=alerta-2161-tecnovigilancia-abbott-acid-lactic-acido-lactico-interferencia-em-reagentes&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=3242820&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
FECHA DE NOTIFICACION	17/02/2017

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.