

## RECALL

### DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

**El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto del Mercado asociado a:**

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Ligador Hemorroidal Multibanda COOK
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	R1702-31
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	MBL-6-I, lote W3788869.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2008DM-0002161
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Para ligar hemorroides internas.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Cook Endoscopy Cook Irland
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante afirma que los dispositivos referenciados presentan un error en el empaque, el empaque corresponde a una referencia de dos tambores y el producto es de un solo tambor, conllevando que se presenten retrasos en el procedimiento o posibles eventos adversos sobre el paciente..
<b>FUENTE</b>	Importador
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	06 de Febrero de 2017

#### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)