

Alerta Sanitaria

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta sanitaria: 161-2023
Bogotá, 09 de junio de 2023

LIAISON CORTISOL

Registro Sanitario / Notificación sanitaria: INVIMA 2020RD-0006025

Fabricante(s) / Importador(es): DIASORIN S.A / ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S

Referencia(s) / Código(s): 313261 Lote(s) / Serial(es): 244222, 244290, 244291 y 244292

Presentación comercial: KIT PARA 100 PRUEBAS: FASE SÓLIDA CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS CALIBRADOR 1 CALIBRADOR 2 CONJUGADO TAMPÓN A

Fuente de la alerta: ANSM "AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS E SANTE

No. identificación interna: RDR2305-00132

Descripción del caso

El fabricante DIASORIN notifica que se identificaron anomalías en las curvas estándar, donde se asignaron dosis de calibrador en los lotes mencionados anteriormente. Esto puede resultar en la medición de una concentración reducida incorrectamente en comparación con la dosis esperada.

En el siguiente enlace podrá ampliar la información del caso <https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-liaison-cortisol-diasorin>

Recomendaciones público en general

1. Si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar las acciones a tomar.
2. Puede verificar si este producto cuenta con registro sanitario Invima consultándolo en la página web https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp o comunicándose a través del correo electrónico tecnoreactivo@invima.gov.co
3. Si ha presentado algún evento adverso o incidentes asociados a la utilización del producto referenciado infórmelo al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

Recomendaciones Secretarías de Salud

1. De ser posible suspenda su utilización hasta establecer contacto con el importador o su distribuidor, en caso de no lograrlo comuníquese con el Invima.
2. Si identifica la utilización del producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para definir los pasos a seguir.
3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del reactivo de diagnóstico in vitro referenciado al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

Recomendaciones establecimientos

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado e inicie al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben asegurarse de implementar y ejecutar el plan de acción definido por la fábrica.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del reactivo de diagnóstico in vitro de referenciado al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

Medidas Red Nacional Tecnovigilancia / Reactivovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Reactivovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos adversos o incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener más información comuníquese con el Invima al siguiente correo electrónico: tecnoyreactivo@invima.gov.co