

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	ADVIA BNP.
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	R-RD-04-10-14.
<b>LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	43305174, 43278174, 43306174 y 43279174.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2007RD-0000558.
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Reactivo utilizado para la determinación de analitos del área de química a partir de muestras de origen humano, este reactivo se utiliza con el equipo advia centaur, advia centaur CP, y advia centaur XP.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Siemens Healthcare Diagnostics INC.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Presentan errores en el etiquetado.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Cartouches-ReadyPack-BNP-Siemens-Rappel">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Cartouches-ReadyPack-BNP-Siemens-Rappel</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	24 de octubre de 2014

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)