

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	TSH REAGENT – TSH CALIBRATORS
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-02-07-14
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	4540
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000214
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Reactivos y calibradores utilizados para la determinación de hormonas a partir de muestras de origen humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Ortho – Clinical Diagnostics INC
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Problemas de calibración
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-Vitros-TSH-Ortho-Clinical-Diagnostics-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	29 de julio de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevarán a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co