

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	Agar Mueller Hinton 2 (MH 2)
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-040416
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	Referencia: 43321, lotes: 1004509500, 1004529490, 1004543480
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2007RD-0000430
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	ESTOS 14 PRODUCTOS SON UTILIZADOS COMO MEDIOS DE CULTIVO PARA CRECIMIENTO BACTERIANO DE MUESTRAS PROCEDENTES DEL CUERPO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	BIOMERIEUX S.A IMPORTADOR: BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Se identificó un problema de hemólisis ligera en los 3 lotes afectados antes y después de la incubación. Si la hemólisis ocurre durante la incubación, puede afectar potencialmente el crecimiento de microorganismos y las zonas de inhibición en las pruebas de sensibilidad, conduciendo a resultados falsos susceptibles.
<b>FUENTE</b>	<a href="https://mhra.filecamp.com/public/file/2cys-jdsu296k">https://mhra.filecamp.com/public/file/2cys-jdsu296k</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	12/04/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)