

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con una alerta asociada a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO Ventilador Pulmonar AVEA

NO. IDENTIFICACIÓN RISARH A1505-229

REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO

MEDICO

AVEA, concerniente a los transductores de presión de 5psi.

REGISTRO SANITARIO 2008EBC-0001778

INDICACIONES Y USO Proporcionan ventilación asistida en el tratamiento de pacientes infantiles, pediátricos, adultos en cuidado intensivo

con insuficiencia respiratoria

NOMBRE DEL FABRICANTE Carefusion/ Cardinal Health/ Viasys Respiratory Care/ Viasys

Health Care

DESCRIPCION DEL PROBLEMADonde el fabricante informa que los equipos biomédicos

afectados pueden desarrollar un modo de fallo durante un período de tiempo, donde por diseño, el ventilador activa alarmas sonoras y visuales falsas para presión Ppico alta u oclusión de circuito, abriendo la válvula de seguridad y suspendiendo la ventilación, lo que puede conllevar a que se presenten potencialmente eventos adversos serios sobre el

paciente.

FUENTE http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safet

yAlertsforHumanMedicalProducts/ucm448286.htm?source=g ovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

FECHA DE NOTIFICACION 28 de Mayo de 2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co





