

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Cama Médica HILL-ROM
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	I1603-103
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	AVANTGUARD 1600, seriales CS160A0005XXX hasta PRS160A0005XXX, fabricadas entre Junio de 2009 y Diciembre de 2015.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2014DM-0011799
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Las camas médicas HILL-ROM 900 y AVANTGUARD 1600 han sido diseñadas para cuidados generales, quirófano, cuidados intensivos y de postoperatorio u obstétricos y permiten dispensar cuidados generales o intensivos, así como utilizar las técnicas avanzadas empleadas en las unidades especializadas.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Hill Rom SAS
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante ha detectado que al colocar una carga en la sección posterior de la cama, el plano puede ser ruidoso o perder su funcionalidad debido a un desgaste mecánico prematuro del actuador, dicho inconveniente no afecta la función RPC de emergencia, pero podría conllevar a que se presenten potencialmente eventos adversos sobre los pacientes.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Lit-medical-AvantGuard-1600-Li60A0-CS160A0005XXX-PRS160A0005XXX-Hill-Rom-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Lit-medical-AvantGuard-1600-Li60A0-CS160A0005XXX-PRS160A0005XXX-Hill-Rom-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	14 de Marzo de 2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)